

PROVERO

Instrukcja

ID-6704, ID-6714, ID-6715, ID-6721, ID-6722

Oprawy oświetleniowe są na 48V DC.


Instalacja i demontaż oprawy oświetleniowej odbywa się przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.

Nie przesuwaj oprawy oświetleniowej zamontowanej w szynie.


Nie podłączaj oprawbez pośrednio do wysokiego napięcia.

Montaż


1. Zamontuj oprawę na szynę.



2. Zamocuj oprawę w szynie.




3. Montaż zakończony.




Demontaż


1. Do demontażu użyj specjalnego otworu.



2. Podnieś krawędź oprawy.



3. Wyciągnij oprawę z szyny.



ID-6714 Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D

ID-6704, ID-6715, ID-6721, ID-6722 Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E

IP20



Ra
>90

